

Таблица № 1

**Рекомендуемые максимальные нормативы трудоёмкости работ при добровольной сертификации продукции**

Наименование работ	Трудоёмкость, (чел./дн.)											
	1	2	2а	3	3а	4	4а	5	6	7	8	
1. Принятие решения по заявке на сертификацию												
1.1 Приём, входной контроль и регистрация заявки	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2 Рассмотрение документов, приложенных к заявке	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3 Предварительное ознакомление с состоянием производства сертифицируемой продукции	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-
1.4 Выбор схемы и программы сертификации	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.5 Определение организаций-соисполнителей работ, в том числе испытательной лаборатории	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	1,5	-
1.6 Подготовка решения по заявке	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Выполнение процедур сертификации												
2.1 Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.2 Анализ протоколов испытаний	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-
2.3 Проверка производства сертифицируемой продукции												
2.3.1 Оценка состояния производства	-	-	2,0	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-
2.3.2 Анализ результатов работ по сертификации производства или системы качества	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-
2.4 Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Оформление сертификата соответствия регистрация и выдача заявителю	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Инспекционный контроль как правило составляет 70% от первоначальной стоимости сертификации (без учёта стоимости лабораторных испытаний и косвенных расходов).

Таблица № 2

**Рекомендуемые максимальные нормативы трудоёмкости работ при обязательной сертификации продукции по требованиям ТР ТС**

Наименование работ	Трудоёмкость, чел./дн.								
	1с	2с	3с	4с	5с	6с	7с	8с	9с
1. Принятие решения по заявке на сертификацию									
1.1 Приём, входной контроль и регистрация заявки	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2 Рассмотрение заявки с прилагаемой технической документацией	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
1.3 Внесение информации по заявке в личный кабинет ОС	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4 Выбор схемы и программы сертификации	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.5 Определение организаций – соисполнителей работ, в том числе испытательной лаборатории	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	1,0	1,0	-
1.6 Подготовка решения по заявке	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Выполнение процедур сертификации									
2.1 Отбор и идентификация образцов с составлением акта отбора и протокола идентификации	0,5	0,5	0,5	0,5	Исследован проект - 1,0	Исследован проект - 1,0	Исследован типа - 1,0	Исследован типа - 1,0	-
2.2. Шифрование и опломбирование образцов для испытаний	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-
2.3 Направление либо доставка образцов в лабораторию	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	-
2.4 Анализ протоколов испытаний (отчётов)	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
2.5 Анализ состояния производства	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0	-	-
2.6 Обобщение результатов испытаний и/или анализа состояния производства. Подготовка заключения эксперта.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.7 Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.8. Внесение информации по результатам подтверждения соответствия решения по сертификации в личный кабинет ОС.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Внесение информации в реестр, оформление сертификата соответствия, его регистрация, выдача заявителю	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Инспекционный контроль как правило составляет 70% от первоначальной стоимости сертификации (без учёта стоимости лабораторных испытаний и косвенных расходов).

Стоимость работ ОС определяется по формуле:

$$C_p = T * C_э * \left(1 + \frac{K_{нз} + K_{нр}}{100}\right) * \left(1 + \frac{P}{100}\right)$$

где Т - трудоёмкость сертификации конкретной продукции по определённой схеме сертификации, чел./дн.;

Сэ - средняя дневная ставка специалиста, руб.;

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %;

Кнр - коэффициент накладных расходов, %;

Р - уровень рентабельности, %.